

Historique du véhicule avec n° châssis WVGZZZ5N1RW018731

Marque/Modèle: **VOLKSWAGEN TIGUAN**

Source d'énergie: **Essence**

Norme EURO: **6if**

Émissions de CO₂ (g/km): **152 (WLTP)**

Contrôle après accident nécessaire: **Non**

Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **14/02/2026**

Première mise en circulation: **25/09/2023**

Première immat. en Belgique: **25/09/2023**

Rappels à effectuer: **Oui (2) Voir annexe(s)**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
52967	14/02/2026				
48532	05/11/2025				
44651	26/07/2025				
36142	11/05/2025				
32025	14/02/2025				
21959	01/10/2024				
16609	15/07/2024				
13051	09/04/2024				
10230	29/01/2024				
1540	09/11/2023				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WVGZZZ5N1RW018731**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **14/02/2026**

OUGC MIB3 - Mise à jour disponible via OTA

Plus d'info sur le site du constructeur <https://recall.dieteren.be>

OULC Mise à jour Over-The-Air (OTA) du calculateur pour module d'appel d'urgence et unité de communication 3 (OCU3)

Plus d'info sur le site du constructeur <https://recall.dieteren.be>

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.